



- exfolieri / desprinderi de material
- infiltratii la nivelul fatadei
- infiltratii pornind de la nivelul scului
- fisuri
- reparatii locale
- burlane tabla zincata degradate sau insuficiente
- inchidere provizorie pe nivele demisol si parter



## FATADA LATERALA - STANGA (NORD)

|                                                                                                                                                       |                                         |                                         |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDEX ACTUAL :                                                                                                                                        |                                         | Data plotării: 09.2020                  |                                                                                                                  |
| Index:                                                                                                                                                | Data:                                   | Observatii:                             |                                                                                                                  |
| A                                                                                                                                                     |                                         |                                         |                                                                                                                  |
|  <b>HENTZA BUSINESS</b><br>www.hentza.ro                         |                                         | <b>S.R.L.</b><br>2<br>ILOV - ROMANIA    | Beneficiar:<br>Consiliul Județean Harghita, Piața Libertății, nr. 5, Municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita |
| Sef Proiect:                                                                                                                                          | arh. Cristina Nemes                     | Scara:                                  | Nr. proiect:<br>64/2020                                                                                          |
| Proiectat / Desenat:                                                                                                                                  | arh. Cristina Nemes<br>arh. Diana Tudor | 1/100                                   | Faza:<br>D.A.L.I                                                                                                 |
| Verificat specialist MC                                                                                                                               | arh. Miruna Berindei                    | Data:<br>09.2020                        | Nr. planșă:<br>A.10                                                                                              |
| Titlu proiect:<br>"Reabilitare energetica, modernizare si extindere, policlinica stomatologica precum si amenajare parcare auto in curtea imobilului" |                                         | Titlu planșă:<br>FATADA NORD - EXISTENT |                                                                                                                  |